

Приложение 1
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ
№ 02-15 от « 02 » октября 2019 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саваслейская школа, 607007, Нижегородская область , г.о.г.Кулебаки, село Саваслейка, ул. Солнечная , д.1 А,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	-	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	замечаний нет	-	-	-		
1.3	Лестница (наружная)	есть	Замечаний нет	-	-	-		

Приложение 2
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ
№ 02-15 от « 02 » октября 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саваслейская школа, 607007, Нижегородская область, г.о.г.Кулебаки, село Саваслейка, ул. Солнечная, д.1 А,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	К, О, С	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	К, О, С, Г, У	-	-

2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	К, О		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ
№ 02-15 от « 02 » октября 2019 г